



## Los regantes de Palos cambian un colector de la balsa general

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha efectuado el cambio de colector de la estación de bombeo de la Balsa General, debido al deterioro generalizado del mismo.



Es la primera vez, desde las obras de modernización, que se

cambia este conducto de acero que permite el suministro de agua a las parcelas agrícolas del sector III. Tiene 36 pulgadas de diámetro y 10 milímetros de chapa, con un tratamiento interior para evitar corrosión.